



Tloušťka jádra

Hřbet

Příčné ostří

Úhel příčného ostří Ψ

Průměr vrtáku

Hlavní ostří

Fazeta

Úhel stoupání šroubovice λ

Osa vrtáku

Fazeta

Vnější špička

Šroubovice

Hlavní ostří

Příčné ostří

Úhel špičky ϵ

Hřbet

1. osa
2. stopka - hladká, válcová
3. tělo vrtáku
4. celková délka L
5. délka drážky l (šroubovice)
6. drážka
7. plocha vedlejšího hřbetu
8. šířka plochy vedlejšího hřbetu
9. jádro
10. tloušťka jádra
11. fazetka
12. šířka fazetky
13. vedlejší ostří
14. odlehčení
15. hloubka odlehčení
16. pata
17. hřbet
18. čelo
19. hlavní ostří
20. břít
21. vnější špička
22. příčné ostří
23. délka příčného ostří
24. délka hlavního ostří
25. průměr vrtáku
26. průměr odlehčení
27. zpětná kuželovitost
28. stoupání šroubovice
29. úhel šroubovice (λ)
30. úhel příčného ostří (ψ)
31. úhel špičky (ϵ)
32. úhel hřbetu (α)

